

COALA COVERS SAFE™

ANTIMIKROBINĖ PAVIRŠIAUS APSAUGA



NAUDOJIMAS

Produktas skirtas naudoti patalpose, kambario temperatūroje (10–35° C). Rekomenduojama vengti tiesioginių UV spindulių poveikio. Rekomenduojame naudoti praėjus 48 valandoms po apklijavimo.

PRIŠ NAUDOJIMĄ - IŠBANDYKITE


Coala Coversafe™ sukurta taip, kad būtų lengvai nuklijuojama nuo daugelio paviršių. Atsižvelgiant į paviršių įvairovę, rekomenduojame kiekvienam vartotojui išbandyti, laikantis gamintojo nurodymų ir patikrinti plėvelės tinkamumą pasirinktam paviršiui. Klijuodami Coala Coversafe™ įvertinkite su paviršiaus dažų/lako pažeidimu susijusią riziką, jei manote, kad jūsų paviršius yra jautrus tam. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paviršiaus pažeidimus.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš klijuojant, būtina paviršių nuvalyti ir nuriebalinti. Klijuoti galima tik ant visiškai sauso paviršiaus.

DURŲ RANKENOS

1. Pridėkite Coala Coversafe™ prie rankenos, išmatuokite ir atkirpkite reikiamą ilgį. Jei rankenos apimtis labai nedidelė, galite nukirpti nereikalingą plėvelės plotį, kad klijuojant juostelės labai nepersidengtų.



2. Atskirkite plėvelę nuo pagrindo.



3. Ant išgaubtosios rankenos pusės užklijuokite juostelėmis nepadalintą plėvelės dalį. Išlyginkite pirštu.



4. Įkirptas juostelės dalis, vieną paskui kitą, apsukite apie rankeną, išlygindami pirštais. Pradėkite nuo apatinių juostelių, po to apsukite apie rankeną esančias viršuje.




COVERSAFE™ SAUGŲ PAVIRŠIŲ ŽYMINČIUS LIPDUKAI

Užklijuokite lipdukus, žyminčius, kad paviršius yra apkljuotas Coala Coversafe™.



KAIP NUKLIJUOTI

1. Norėdami nuklijuoti plėvelę, atsargiai įpjaukite peiliuku (peiliuką įkiškite tarp plėvelės ir pagrindo) ir lėtai nuklijuokite plėvelę.



2. Patikrinkite ranka, ar plėvelė nepažeidė jūsų paviršiaus, pvz. dažų ar lako sluoksnio.

Nuvalykite nuklijuotą paviršių audiniu, suvilgytu acetonu arba alkoholiu (izopropilas, etanolis).

